

Arval B.V.
POSTBUS 536
3990 GH HOUTEN

Aankondiging van terugroepactie

Kenmerk: FvdK/RW/2025-B042

Sassenheim, 10 december 2025

Onderwerp: Terugroepactie Hyundai IONIQ

Geachte heer, mevrouw,



Het ontwerp en de productie van een Hyundai worden streng gecontroleerd. Ook nadat het product is afgeleverd worden onvolkomenheden wereldwijd geregistreerd zodat de veiligheid van onze klanten altijd is gewaarborgd.

Wat is er aan de hand?

Door onjuiste verlijming kan de afdekkap van de laadaansluiting tijdens het rijden losraken. Deze afdekkap kan andere weggebruikers raken of zorgen voor een schrikreactie.

Wat gaan we eraan doen?

De verlijming van de afdekkap wordt preventief versterkt.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen wij u om contact op te nemen met uw Hyundai-dealer om een afspraak te maken en de afdekkap van uw IONIQ 6 opnieuw te laten verlijmen. De contactgegevens van uw Hyundai-dealer / Erkend Reparateur kunt u vinden op onze website www.hyundai.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto te laten repareren om de maximale veiligheid te garanderen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierdoor ondervindt, maar hopen op uw begrip omdat we inzake veiligheid geen enkel risico wensen te nemen.

Met vriendelijke groet,
Hyundai Motor Netherlands b.v.



L. Gordijn
General Manager After Sales

Deze brief is op verzoek van Hyundai Motor Netherlands b.v. door de RDW samengesteld en verstuurd. De RDW is niet aansprakelijk voor de informatie die in deze brief wordt verstrekt.