



## BELANGRIJKE TERUGROEPACTIE

ARVAL  
Duwboot 10  
3991 CD HOUTEN  
NETHERLANDS

Amsterdam, april 2026

**Referentie: KV7 - Dynamobescherming**  
**Onderwerp: Uw OPEL**

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van continue productverbetering en uw veiligheid maken we u, door middel van deze brief, attent op een uit te voeren terugroepactie.

### **OMSCHRIJVING GEVAAR**

Uw voertuig is mogelijk geproduceerd met een tekort aan ruimte (< 10mm) tussen de benzinepartikelfilterleiding en de beschermdop op de pluspool van de 48V-riemstartgenerator. Onder vochtige omstandigheden kan hierdoor kortsluiting tussen beide componenten optreden. In het ergste geval bestaat er kans op brand in de motorruimte.

### **NOODZAKELIJKE INGREEP**

Wij vervangen de beschermdop op de pluspool van de 48V-riemstartgenerator. Bovendien controleren we de afstand tussen beide componenten. Wanneer de afstand minder dan 10 mm bedraagt, wijzigen wij de opstelling van de partikelfilterleiding. Als de betreffende leiding beschadigd is, wordt deze vervangen.

### **WAT VRAGEN WIJ U TE DOEN?**

Maak zo spoedig mogelijk een afspraak bij uw Opel Retailer / Erkend Reparateur, refererend aan dit schrijven (KV7), om de werkzaamheden uit te laten uitvoeren.

Deze werkzaamheden, die beslist noodzakelijk zijn, zullen vanzelfsprekend gratis worden uitgevoerd en nemen maximaal één uur in beslag.

Wij begrijpen dat dit wellicht wat ongemak met zich meebrengt en bieden u daar onze excuses voor aan. Tevens danken we u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

**OPEL NEDERLAND B.V.**  
Afdeling Warranty & Recall

