

Arval B.V.
Postbus 536
3990 GH HOUTEN

Vestigingen in:

Venray
Venlo
Panningen
Roermond
Sittard
Heerlen
Maastricht

Betreft: Skoda Enyaq met chassisnummer TMBEC9NY1PF087995
Kenteken: T-542-ZX

Heerlen, 11-03-2025

Geachte mevrouw, mijnheer,

Recent hebben wij aan uw auto werkzaamheden/onderhoud uitgevoerd.
Achteraf hebben wij geconstateerd dat er aan uw auto één of meerdere voor u
kosteloze productoptimalisering(en) uitgevoerd had(den) moeten worden.


Wij adviseren u deze maatregel(en) alsnog te laten uitvoeren en vragen u
daarom contact met ons op te nemen via telefoonnummer: 088 567 7000 of
een Volkswagen dealer in uw omgeving, om een afspraak te maken. U vindt
uw dichtstbijzijnde Skoda dealer op www.skoda.nl

Neemt u a.u.b. op de afgesproken datum dit schrijven en het Serviceplan van
uw auto mee.

Mocht u de auto in de tussentijd verkocht hebben, zouden wij het zeer op prijs
stellen als u ons hierover op de hoogte brengt. Informeert u, indien mogelijk,
ook de nieuwe eigenaar van de auto.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u op ons aanbod voor een
productoptimalisering ingaat en de tijd neemt voor het maken van een
afspraak.

Met vriendelijke groeten,



Jim Brepoels

Wealer BV

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T 045 - 528 00 55
E info@wealer.nl

IBAN NL95VOWA0578086921
BIC VOWANL21XXX

KvK 14061652
BTW NL 807752198 B01

www.wealer.nl