



Adressering
Straat+huisnr
PC Woonplaats

Amsterdam, maart 2025

Referentie: MVC / Hoofdsteun
Onderwerp: Uw Peugeot met kenteken: **Kenteken**

BELANGRIJK. DEZE BRIEF HEEFT BETREKKING OP DE VEILIGHEID VAN UW AUTO

Geachte heer, mevrouw,

Bij Automobiles Peugeot gaan vertrouwen en betrouwbaarheid hand in hand. Om de veiligheid en het comfort van uw auto ook ná aankoop te kunnen waarborgen, kent Peugeot een uitgebreid kwaliteitsbewakingssysteem, zodat u met een gerust hart de weg op kunt. In dit kader is door Automobiles Peugeot bepaald dat uw auto een behandeling dient te ondergaan. De behandeling die uitgevoerd dient te worden is Kwaliteitsverbeteringsactie MVC.

Bij uw auto voldoen de hoofdsteunen op de voorstoelen mogelijk niet aan de specificaties, omdat de stand van de vergrendelingspallen onjuist georiënteerd is. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de hoofdsteun niet in de aangepaste stand blijft. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op letsel tijdens een ongeval. Om dit probleem te verhelpen willen wij de vergrendelingspallen van de hoofdsteunen controleren en, indien nodig, vervangen.

Deze werkzaamheden, die beslist noodzakelijk zijn, zullen vanzelfsprekend gratis worden uitgevoerd en nemen ongeveer één uur in beslag.

Wij verzoeken u op korte termijn contact op te nemen met een Peugeot Erkend Reparateur voor het maken van een afspraak om de voorgeschreven werkzaamheden met zorg voor u uit te kunnen voeren. Vermeld hierbij s.v.p. onze referentie die bovenaan deze brief staat vermeld. Ook voor eventuele vragen kunt u bij hen terecht. Informatie over de locatie van uw dichtstbijzijnde Peugeot Erkend Reparateur en andere informatie vindt u op onze internetsite www.peugeot.nl

Indien het voertuig niet meer in uw bezit is, of de huidige adresgegevens niet correct zijn, vragen wij u dit aan ons door te geven.

Met vriendelijke groet,

PEUGEOT NEDERLAND
Afdeling Warranty & Recall