



Betreft: Kwaliteits controle

Onze ref: PG5C6- Brandstofleiding

Amsterdam, Januari 2026

Geachte mevrouw, mijnheer,

In het kader van de waarde die NISSAN hecht aan de kwaliteit van zijn producten, heeft onze permanente kwaliteitscontrole op een beperkte reeks Nissan Qashqai een mogelijk probleem met betrekking tot de brandstofleiding aan het licht gebracht.

Uw NISSAN Qashqai maakt deel uit van de potentieel betrokken voertuigen.

Nissan heeft vastgesteld dat tijdens het draaien van de motor de brandstofleiding kan bewegen binnen de bevestigingsklem in de motorruimte. Deze beweging kan mogelijk leiden tot slijtage van de brandstofleiding. In sommige gevallen kan die slijtage een perforatie van de leiding veroorzaken, wat kan resulteren in een mogelijke brandstoflekkage.

Wij willen u vragen om, ondanks het ongemak, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw gebruikelijke NISSAN dealer of erkend hersteller, om het betreffende deel van de brandstofleiding te laten inspecteren en vervangen als er tekenen van brandstoflekkage zijn. Indien dit niet nodig is, zal een leidingbeschermer op de brandstofleiding worden aangebracht om verdere slijtage te voorkomen.

De procedure duurt maximaal 15 minuten om een leidingbeschermer op de leiding te plaatsen om verdere slijtage te voorkomen. Als er een brandstoflekkage wordt vastgesteld, wordt de brandstofleiding vervangen. Dit duurt maximaal 1,5 uur en zal uiteraard volledig gratis uitgevoerd worden.

Vervolg op de achterzijde,

Om de uitvoering van deze handeling te vergemakkelijken, vragen wij u deze brief mee te nemen bij het aanbieden van uw voertuig aan de werkplaats.

Mocht u nog vragen hebben over deze operatie, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke NISSAN dealer of erkend Nissan hersteller. Indien u informatie wenst over het Nissan netwerk, dan kunt u

Nissan Nederland

(Handelsnaam in Nederland van NISSAN WEST EUROPE SAS*)

Hornweg 32, 1044 AN Amsterdam; Postbus 56823, 1040 AV, Amsterdam. Tel.: +31 (0) 20 516 32 00

BTW-nummer: NL850782417B01 / KvK-nummer: 53180518

*NISSAN WEST EUROPE SAS Vereenvoudigde Vennootschap op aandelen naar Frans recht met maatschappelijk kapitaal van 5.610.475 EUR.

Maatschappelijke zetel en postadres: 8, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk. R.C.S. Versailles (Frankrijk) 699.809.174

Classification : Internal



contact opnemen met telefoonnummer 020-5162026. Ook kunt u alle adressen van het Nissan netwerk vinden op www.nissan.nl.

Het kan zo zijn dat de afspraakdatum verder vooruit ligt dan u van uw dealer gewend bent. Helaas is dit lastig te voorkomen vanwege de hoge werkdruk die onder meer deze campagne met zich meebrengt. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Het spreekt nogmaals voor zich dat de werkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd. Mochten deze brief en de betreffende werkzaamheden elkaar hebben gekruist, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bieden u onze verontschuldigingen aan voor het eventueel ontstane ongemak.

Met vriendelijke groet,
NISSAN NEDERLAND