

ARVAL
Duwboot 10
3991 CD HOUTEN
NETHERLANDS

Amsterdam, december 2025

Referentie: KUS / Laag in-Gebruik-Prestatie-Ratio (IUPR)
Onderwerp: Uw Opel(s)

Geachte heer, mevrouw,

Voertuigbetrouwbaarheid en uw veiligheid zijn erg belangrijk voor Opel. Om deze reden heeft de fabrikant ons gevraagd om de software van de ECU (regelmodule motor), die mogelijk niet voldoet aan de eisen van de regelgeving, bij te werken om eventuele risico's inzake de niet-naleving van de emissiewetgeving te voorkomen.

Deze werkzaamheden, die beslist noodzakelijk zijn, worden uiteraard volledig kosteloos uitgevoerd en zullen ongeveer een half uur in beslag nemen.

Wat vragen wij u te doen?

- Maak zo spoedig mogelijk een afspraak voor uw Opel bij uw Opel Retailer / Erkend Reparateur, refererend aan dit schrijven (KUS), om de werkzaamheden uit te laten voeren.
- Adresinformatie van uw Retailer / Erkend Reparateur naar keuze kunt u vinden op www.opel.nl. Via contact/service/afspraak kunt u ook digitaal een afspraak maken.

Indien het voertuig niet meer in uw bezit is, of de huidige adresgegevens niet correct zijn, vragen wij u dit aan ons door te geven.

zie ommezijde





Altijd op de hoogte blijven over alles rond uw Opel?

Kies voor het gemak, ledenvoordeel en de verrassingen van myOpel.nl. Maak een account aan en voeg uw auto toe. U blijft dan op de hoogte van alle productverbeteringen, actueel ledenvoordeel en nieuwtjes. Bovendien vindt u alle gegevens van uw auto handig bij elkaar.

Ga naar www.opel.nl en klik op de banner myOpel voor alle informatie.

In de bijlage treft u de QR codes per kenteken aan
Uw inloggegevens voor de website zijn als volgt:

Wachtwoord: 122331567

Met vriendelijke groet,

OPEL NEDERLAND B.V.
Afdeling Warranty & Recall